



EDC	Vedligehold straks 2018	Vedligehold 0-2 år - 2018	Vedligehold 0-2 år - 2019	Vedligehold 3-5 år 2020	Vedligehold 3-5 år - 2021	Vedligehold 3-5 år - 2022	Vedligehold Rest	Lokation total
Aalestrup skole	kr. 100.000							kr. 160.000
Aalestrup skole - Grå								kr. 0
Østermarkskolen	kr. 1.000		kr. 59.000				kr. 16.000	kr. 76.000
Aars skole		kr. 2.232.000	kr. 41.000	kr. 1.500.000	kr. 40.000		kr. 208.000	kr. 4.021.000
Gedsted skole	kr. 2.000		kr. 78.000		kr. 270.000		kr. 210.000	kr. 560.000
Vestrup skole			kr. 65.000		kr. 150.000		kr. 910.000	kr. 1.125.000
Hornum skole	kr. 7.000		kr. 1.622.000			kr. 1.440.000	kr. 50.000	kr. 3.119.000
Ranum skole	kr. 10.000		kr. 150.000		kr. 80.000			kr. 240.000
Farsø skole	kr. 45.000		kr. 435.000		kr. 135.000			kr. 615.000
V. Hornum skole	kr. 32.000	kr. 400.000		kr. 410.000	kr. 55.000		kr. 5.000	kr. 902.000
Ullits skole	kr. 15.000		kr. 205.000		kr. 45.000		kr. 5.000	kr. 270.000
Toppedalskolen Vindblæs	kr. 215.000						kr. 200.000	kr. 415.000
Toppedalskolen Brøndum							kr. 50.000	kr. 50.000
Bakgården	kr. 3.000		kr. 261.000		kr. 30.000			kr. 294.000
Mejsevej			kr. 15.000		kr. 30.000			kr. 45.000
Troldehøj	kr. 5.000		kr. 50.000					kr. 55.000
Højgården	kr. 30.500		kr. 107.500					kr. 138.000
Valhalla	kr. 41.000		kr. 52.500					kr. 93.500
Bakkegården	kr. 40.000		kr. 91.000		kr. 375.000			kr. 506.000
Markvænget	kr. 15.000							kr. 15.000
Sneglehuset			kr. 64.000		kr. 375.000			kr. 439.000
Total	kr. 561.500	kr. 2.632.000	kr. 3.296.000	kr. 1.910.000	kr. 1.585.000	kr. 1.440.000	kr. 1.714.000	kr. 13.138.500
EDC Total budgetår	kr. 3.193.500		kr. 3.296.000	kr. 1.910.000	kr. 1.585.000			
Ekstraordinær Anlægsbevilling	kr. 2.800.000		kr. 2.500.000	kr. 2.500.000	kr. 2.500.000			
balance	-kr. 393.500		-kr. 796.000	kr. 590.000	kr. 915.000			

Særskilt budgetønsk
Særskilt budgetønsk

Tag, gavl + halgulv

ventilation

Særskilt budgetønsk
Særskilt budgetønsk

B&S	Vedligehold straks 2018	Vedligehold 0-2 år - 2018	Vedligehold 0-2 år - 2019	Vedligehold 3-5 år 2020	Vedligehold 3-5 år - 2021	Vedligehold 3-5 år - 2022	Vedligehold Rest	Lokation total
Aalestrup skole							kr. 358.000	kr. 358.000
Aalestrup skole - Grå								kr. 0
Østermarkskolen		kr. 200.000					kr. 35.000	kr. 235.000
Aars skole		EDC ekstra ord. pulje					kr. 2.140.000	kr. 2.140.000
Gedsted skole		EDC alm. vedligehold					kr. 510.000	kr. 510.000
Vestrup skole		kr. 0	kr. 165.000				kr. 230.000	kr. 395.000
Hornum skole					EDC ekstra ord. pulje		kr. 310.000	kr. 310.000
Ranum skole							kr. 5.600.000	kr. 5.600.000
Farsø skole		kr. 300.000					kr. 60.000	kr. 360.000
V. Hornum skole		kr. 2.016.000					kr. 170.000	kr. 2.186.000
Ullits skole				kr. 340.000	kr. 200.000		kr. 170.000	kr. 710.000
Toppedalskolen Vindblæs							kr. 195.000	kr. 195.000
Toppedalskolen Brøndum	kr. 200.000						kr. 1.160.000	kr. 1.360.000
Bakgården							kr. 210.000	kr. 210.000
Mejsevej		kr. 700.000					kr. 20.000	kr. 720.000
Troldehøj							kr. 70.000	kr. 70.000
Højgården				kr. 240.000			kr. 60.000	kr. 300.000
Valhalla				kr. 60.000			kr. 3.000	kr. 63.000
Bakkegården	kr. 75.000				kr. 455.000		kr. 2.500	kr. 532.500
Markvænget							kr. 5.000	kr. 5.000
Sneglehuset				kr. 100.000			kr. 20.000	kr. 120.000
EDC projektering	kr. 200.000		kr. 200.000	kr. 200.000	kr. 200.000			kr. 800.000
Ekstern Rådgivning + AT påbud	kr. 185.000		kr. 99.000	kr. 55.000	kr. 685.000			kr. 1.024.000
Total	kr. 660.000	kr. 3.216.000	kr. 464.000	kr. 995.000	kr. 1.540.000	kr. 0	kr. 11.328.500	kr. 18.203.500
B&S Total budgetår	kr. 3.876.000		kr. 464.000	kr. 995.000	kr. 1.540.000			
B&S Anlægsbevilling	kr. 4.250.000		kr. 6.250.000	kr. 6.250.000	kr. 6.250.000			
balance	kr. 374.000		kr. 5.786.000	kr. 5.255.000	kr. 4.710.000	kr. 16.125.000		

Særskilt budgetønsk
Særskilt budgetønsk

Tilskud til reetablering

Ventilation+toilet 1.s
Udetoilet, gulvvarme

Ventilation
Færdiggørelse af tag

ventilation
lofter+ventilation

Særskilt budgetønsk
Særskilt budgetønsk

hegn+ventilation

hegn+asfalt
asfalt

hegn+p-plads+asfalt

tag

intern fakturering
Toppedalskolen

B&S	Ønsker 2018	Ønsker 2019	Ønsker 2020	Ønsker 2021
Aalestrup skole				
Aalestrup skole - Grå				
Østermarkskolen				kr. 120.000
Aars skole			kr. 1.590.000	
Gedsted skole	kr. 374.000	kr. 2.586.000	kr. 690.000	
Vestrup skole				
Hornum skole				kr. 200.000
Ranum skole			kr. 180.000	
Farsø skole				
V. Hornum skole			kr. 1.130.000	kr. 1.000.000
Ullits skole				
Toppedalskolen Vindblæs				
Toppedalskolen Brøndum				
Bakgården			kr. 360.000	kr. 1.465.000
Mejsevej			kr. 220.000	
Troldehøj				
Højgården			kr. 85.000	
Valhalla				
Bakkegården				kr. 925.000
Markvænget				
Sneglehuset				
Total	kr. 374.000	kr. 2.586.000	kr. 4.255.000	kr. 3.710.000
B&S Total budgetår	kr. 4.250.000	kr. 3.050.000	kr. 5.250.000	kr. 5.250.000
B&S Anlægsbevilling	kr. 4.250.000	kr. 3.050.000	kr. 5.250.000	kr. 5.250.000
balance	kr. 0	kr. 0	kr. 0	kr. 0

Nyt NT
Toiletter+vareelevator
Flytte LBO+renovere musik
Udetoilet flyttet op under B&S
hal-gulv flyttes til EDC / Nyt NT lokale 200 tkr
CTS+styring af vand
Afventer
Flytte musik ind på skolen i stedet for Musikhus
Teknik, værksted, loft, udetoilet
Skur og udetoilet
Gulvvarme på BH stue
Gulvvarme, udetoilet, nye lofter

Ønsker Rest	Lokation ønsker
	kr. 5.400.000
kr. 4.200.000	
kr. 722.000	kr. 842.000
kr. 2.700.000	kr. 4.800.000
kr. 265.000	kr. 9.265.000
kr. 3.380.000	kr. 3.400.000
kr. 2.305.000	kr. 3.705.000
kr. 1.410.000	kr. 1.410.000
kr. 900.000	kr. 16.900.000
kr. 410.000	kr. 6.410.000
kr. 420.000	kr. 420.000
	kr. 45.240.000
	kr. 5.500.000
kr. 525.000	kr. 1.825.000
kr. 100.000	kr. 745.000
kr. 100.000	kr. 100.000
kr. 495.000	kr. 580.000
kr. 200.000	kr. 200.000
kr. 500.000	kr. 1.425.000
kr. 300.000	kr. 300.000
kr. 960.000	kr. 960.000
kr. 19.792.000	kr. 109.427.000



Lokation	Periode	Rapport	Grå angiver 'Grå-fløj'	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker	
Aalestrup	Straks	2.1 + 2.2	Undersøgelse af kælderrum		kr. 20.000		Prioritet 1 Renovering/ håndværk og design Grå fløj'	
		3.5	Undersøgelse/skift af ståltegl		kr. 50.000			
		3.6	Skift af elastiske fuger	kr. 100.000				
		4.1	Eftersyn og skift af udvendige fuger	kr. 100.000				
		6.3	Skift gulvfuger		kr. 5.000			
		6.4	Skift gulvbelægning		kr. 5.000			
		12.1 - 12.3	Skift belysning			kr. 170.000		
			SUM	kr. 200.000	kr. 80.000	kr. 170.000	kr. 1.200.000	
	0-2 år	1.2	Nye cykelskure				kr. 300.000	Prioritet 2 Tilbygning, Grå fløj'
		3.1 + 3.2	Skifte vinduer/facader	kr. 1.300.000				
		3.3	Udbedre rustspringere		kr. 10.000			
		3.7	Skift af mørtelfuger	kr. 30.000				
		4.3	Skifte vinduer	kr. 400.000				
		5.1	Skifte loft		kr. 50.000			
		8.2	Skift beklædning, gavle samt udhæng	kr. 145.000				
		9.1	Efterisolering	kr. 175.000				
		11.1 - 11.2	Skifte radiatorer			kr. 270.000	kr. 350.000	
		13.1 - 13.2	Ventilationsanlæg			kr. 1.800.000		
			SUM	kr. 2.050.000	kr. 60.000	kr. 2.370.000	kr. 3.350.000	
	3-5 år	4.1	Eftersyn og skift af udvendige fuger	kr. 30.000				Prioritet 5 Nyt inventar i skolekøkken
		4.2	Skifte dør	kr. 30.000				
		6.1	Skifte gulv		kr. 15.000			
		8.1	Evt. skift af tagpap, UN	kr. 150.000			kr. 250.000	
		SUM	kr. 210.000	kr. 15.000	kr. 0	kr. 250.000,00		
6-10 år	3.4	Rep. af murværk ved rørgennemføring			kr. 12.000			
	4.1	Eftersyn og skift af udvendige fuger	kr. 30.000					
	6.2	Skifte gulv		kr. 20.000				
	11.3 - 11.5	Skifte radiatorer			kr. 198.000			
		SUM	kr. 30.000	kr. 32.000	kr. 198.000			
11-15 år	4.1	Eftersyn og skift af udvendige fuger	kr. 30.000				Prioritet 4 + 6 Kantine og toiletforhold	
	6.5	Skifte gulv, køkken		kr. 25.000				
		SUM	kr. 30.000	kr. 25.000	kr. 0	kr. 600.000,00		
	14.1 - 14.4	HC-forhold				kr. 160.000		
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 2.520.000	kr. 212.000	kr. 2.898.000	kr. 5.400.000		
		SUM for 'Grå fløj'	kr. 1.750.000	kr. 70.000	kr. 2.240.000	kr. 4.200.000		
		SUM for resten	kr. 770.000	kr. 142.000	kr. 658.000	kr. 1.200.000		
		SUM for hele lokationen	kr. 5.630.000					
		Grå fløj'	kr. 4.060.000					
		rest	kr. 1.570.000					



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
Østermark- skolen	Straks	9.1	Afstivning af spær v. gangbro	kr. 1.000			
			SUM	kr. 1.000			
	0-2 år	1.1	Skade på sokkel	kr. 5.000			Prioritet 1 Ny belægning i skolegård kr. 300.000
		1.2	Sokkelpuds	kr. 15.000			
		1.3	Revne i tunnel	kr. 10.000			Prioritet 2 <i>er medtaget i vedligeholdelse</i>
		1.4	Betonskade på lyskasse	kr. 5.000			
		3.2	Elastiske fuger	kr. 20.000			
		4.1	Døre hænger	kr. 2.000			
	11.1	Løse håndvaske		kr. 3.000			
	13.1	Evt. manglende lyddæmper i ventilation		kr. 5.000			
	13.2	Montage af dæksel på sokkel	kr. 2.000				
	13.3	Træk fra ventilation, indregulér		kr. 5.000			
			SUM	kr. 59.000	kr. 13.000	kr. 0	kr. 300.000
	3-5 år	6.1	Ny gulvbelægning WC		kr. 50.000		Prioritet 3 Nyt NT-lokale kr. 120.000
			SUM	kr. 0	kr. 50.000	kr. 0	Prioritet 4 Cykelparkering kr. 50.000 kr. 170.000
	6-10 år	3.1	Skade på murværk	kr. 15.000			Prioritet 5 Belysning, løbebane 7.200 kr/år 10år x 7.200kr. medtaget
		9.2	Elastisk fuge under spær	kr. 1.000			
			SUM	kr. 16.000	kr. 0	kr. 0	Prioritet 6 Dræning kr. 100.000 kr. 172.000
	11-15 år	6.3	Ny gulvbelægning WC		kr. 25.000		Prioritet 7 Madkundskab, inventar kr. 200.000
			SUM	kr. 0	kr. 25.000	kr. 0	kr. 200.000
		14.1-14.2	HC-forhold			kr. 35.000	
			SUM for 'ansvarlig'	kr. 76.000	kr. 88.000	kr. 35.000	kr. 842.000
			SUM for hele lokationen	kr. 199.000			



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
Aars skole	Straks						
			SUM	kr. 0			
	0-2 år	4.5 4.7 8.2 8.4 12.4 13.1 13.4 13.7 13.8	Nye lister mv. Nye fuger Utæt ved tagvindue Lift for kontrol af udhæng Supplerende lys på gang Emfang Støj fra ventilation Ventilation i bygning G Ventilation i H, parterre	kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 30.000 kr. 5.000	kr. 30.000 kr. 25.000 kr. 5.000	kr. 1.350.000 kr. 432.000	Prioritet 1 Toilettårn kr. 700.000 Prioritet 2+3+6 er medtaget i vedligeholdelse Prioritet 9 Hegn + løbebane kr. 1.000.000
			SUM	kr. 41.000	kr. 60.000	kr. 1.782.000	kr. 1.700.000
	3-5 år	4.3 5.1 8.1 8.3 13.2 13.3	Solafskærmning Støj gennem etagedæk Tag skiftes på bygning G Tag skift og rep på A, B og C Udluftning i kræbekælder Mekanisk vent./udsug i garderobe	kr. 40.000 kr. 250.000 kr. 1.500.000	kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 20.000		Prioritet 4 Faglokaler, omdisp kr. 800.000 Prioritet 5 Ventilation, trappetårn kr. 100.000
			SUM	kr. 1.790.000	kr. 120.000	kr. 0	kr. 900.000
	6-10 år	3.3 3.4 4.1 4.2 4.4 og 4.8 6.1 11.1 12.1 - 12.3 13.5 13.6	Revne i mur Rep. Af brandmaling Skift af vindue inkl. sålbænk Vinduer udskiftes Nye vinduer Ny gulvbelægning, bygning A og C Udskiftning af radiatorer Belysning skiftes, 16 lokaler Mekanisk udsugning Genvex i A, B og C	kr. 3.000 kr. 75.000 kr. 25.000 kr. 105.000	kr. 10.000 kr. 20.000	kr. 350.000 kr. 190.000 kr. 480.000 kr. 400.000	Prioritet 7 Elevator kr. 1.400.000 Prioritet 8 Nyt låsesystem kr. 800.000
			SUM	kr. 208.000	kr. 30.000	kr. 1.420.000	kr. 2.200.000
	11-15 år	3.2 3.5	Indvendige døre udskiftes Nye vægge, WC		kr. 100.000 kr. 50.000		
			SUM	kr. 0	kr. 150.000	kr. 0	
		14.xx	HC-forhold			kr. 720.000	
			SUM for 'ansvarlig'	kr. 2.039.000	kr. 360.000	kr. 3.922.000	kr. 4.800.000
			SUM for hele lokationen	kr. 6.321.000			



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker	
Gedsted	Straks	1.1	Skade på sokkel	kr. 2.000				
		4.1	Dørpumper		kr. 10.000			
			SUM	kr. 2.000	kr. 10.000	kr. 0		
	0-2 år	3.1	Revner og fugemangler i gavl	kr. 10.000				Prioritet 1 Aula loft - reguleret kr. 75.000
		3.5	Elastisk fuge	kr. 3.000				
		3.6	Rust på indv. væg	kr. 20.000				
		3.7	Udluftning krybberum		kr. 10.000			
		4.5	Skift af dør	kr. 10.000				
		4.7	Dobbeldør til altan	kr. 30.000				
		4.8	Solafskærmning på vinduer	kr. 5.000				
4.9		Nye døre		kr. 15.000				
5.1-5.2		Akustikloft/regulering		kr. 26.000				
6.3, 4, 6		Ny gulvbelægning		kr. 58.000				
11.1-11.2	Nye radiatorer		kr. 80.000					
11.3	Nyt armatur, berøringsfrit		kr. 10.000					
13.1, 3, 4	Mekanisk udsug		kr. 75.000					
13.6	Emfang		kr. 10.000					
13.7	Ny ventilation				kr. 400.000			
		SUM	kr. 78.000	kr. 284.000	kr. 400.000	kr. 75.000		
3-5 år	3.4	Alm vedligehold klasserum		kr. 20.000			Prioritet 2 LBO flyttes til skole kr. 7.000.000	
	4.2, 4, 6	Nye vinduer	kr. 270.000			Prioritet 3 Renovering, musik kr. 800.000		
	5.3	Reparation af loft		kr. 10.000				
	6.1, 2, 7, 8	Nye gulvbelægninger		kr. 107.000				
	6.9	Gulvfuger		kr. 5.000				
	7.1	Belægning udskiftes		kr. 10.000				
	12.1	Belysning udskiftes		kr. 50.000				
	13.2	Ventilation				kr. 140.000		
		SUM	kr. 270.000	kr. 202.000	kr. 140.000	kr. 9.150.000		
	6-10 år	3.2, 3	Revner i vægge	kr. 20.000				Prioritet 5 Toilet - personale kr. 40.000
4.3		Vinduer skiftes	kr. 40.000					
13.5		Nyt ventilationsanlæg			kr. 800.000			
	SUM	kr. 60.000	kr. 0	kr. 800.000	kr. 40.000			
11-15 år	8.1	Nyt tag	kr. 150.000					
	SUM	kr. 150.000	kr. 0	kr. 0				
	14.xx	HC-forhold			kr. 220.000			
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 560.000	kr. 496.000	kr. 1.560.000	kr. 9.265.000		
		SUM for hele lokationen	kr. 2.616.000					



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
Hornum	Straks	3.1	Udluftningshætte i murværk	kr. 2.000			
		8.1	Taghætte mangler	kr. 5.000			
			SUM	kr. 7.000	kr. 0	kr. 0	
	0-2 år	1.2	Sokkelreparation	kr. 2.000			Prioritet 1
		3.2 - 3.3	(Omfugning og dynasalbehandling)	kr. 200.000			Gulv i hal
		3.5	Murværk omfuges	kr. 10.000			kr. 1.200.000
		3.7	Ny lyd væg		kr. 20.000		Prioritet 2
4.1		Solfilm på vinduer	kr. 15.000			Naturfagslokale	
4.2		Elastiske fuger	kr. 10.000			kr. 200.000	
4.4		Vedligehold af vinduer	kr. 5.000			Prioritet 3	
6.2	Reparation af gulv		kr. 2.000		Værksted		
6.3	Ny svejsesøm		kr. 2.000		kr. 1.100.000		
8.2 - 8.5	4 x nyt tag	kr. 1.375.000			Prioritet 4		
12.1 - 12.3	3 x ny belysning			kr. 30.000		Touch-skærme	
		SUM	kr. 1.617.000	kr. 54.000	kr. 0	kr. 2.875.000	
3-5 år	3.4	Løs puds i indiv. hjørne		kr. 5.000		Prioritet 5	
	3.6	Revne i væg	kr. 5.000			Asfaltbelægning - reguleret	
	6.1, 6, 7	3 x nyt gulv		kr. 50.000		kr. 130.000	
	7.1	Reparation af trappe		kr. 2.000			
	12.4	Ny belysning		kr. 60.000			
13.1	Nyt ventilationsanlæg				kr. 1.440.000		
		SUM	kr. 5.000	kr. 117.000	kr. 1.440.000	kr. 130.000	
6-10 år	4.3	Nye vinduer	kr. 50.000			Prioritet 6	
	6.4 - 6.5	2 x nye gulve		kr. 35.000		2 udeundervisningslokaler	
		SUM	kr. 50.000	kr. 35.000	kr. 0	kr. 700.000	
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	kr. 700.000	
11-15 år							
	14.xx	HC-forhold				kr. 310.000	
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 1.679.000	kr. 206.000	kr. 1.750.000	kr. 3.705.000	
		SUM for hele lokationen	kr. 3.635.000				



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker	
Ranum	Straks	2.2	Lukning af skorstenshuller		kr. 25.000			
		8.1	Utæthed ved tag (OBS er i gang)	kr. 10.000				
			SUM	kr. 10.000	kr. 25.000	kr. 0		
	0-2 år	2.1	Reparation af trappe og murværk	kr. 100.000				Prioritet 1
		4.3	Elastiske fuger	kr. 50.000				CTS
		5.1	Nye lofter		kr. 60.000			kr. 150.000
		6.3	Nyt vinylgulv		kr. 10.000			Prioritet 2
		SUM	kr. 150.000	kr. 70.000	kr. 0	Styring af varmt vand	kr. 30.000	
						Prioritet 3	er medtaget i vedligeholdelse	
							kr. 180.000	
3-5 år	3-5 år	3.1	Reparation af murværk	kr. 20.000				Prioritet 4
		6.2	Gulv udskiftes		kr. 90.000			Døre klynge A
		6.4	Gulv udskiftes		kr. 40.000			kr. 100.000
		8.2	Rep/vedligehold af tag	kr. 50.000				Prioritet 5
	11.1	Ny radiator		kr. 10.000			Havedøre	
	13.1	Riste for udluftning	kr. 10.000				kr. 150.000	
	13.2	Ventilationsanlæg for hele skolen				kr. 5.600.000	Prioritet 6	
		SUM	kr. 80.000	kr. 140.000	kr. 5.600.000	Vinduer	kr. 800.000	
						Prioritet 7	Solafskærmning	
							kr. 30.000	
							Prioritet 8	Renovering af plads ved indskoling
							kr. 150.000	
							kr. 1.230.000	
6-10 år				kr. 0	kr. 0	kr. 0		
11-15 år	6.1	Gulv skiftes			kr. 15.000			
		SUM	kr. 0	kr. 15.000	kr. 0			
			SUM for 'ansvarlig'	kr. 240.000	kr. 250.000	kr. 5.600.000	kr. 1.410.000	
			SUM for hele lokationen	kr. 6.090.000				



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker	
Farsø	Straks	8.4	Fald på tagrende / UN	kr. 10.000				
		11.1	Varmestyring / UN	kr. 20.000				
		13.1	Dårlig ventilation / UN	kr. 15.000				
			SUM	kr. 45.000	kr. 0	kr. 0		
	0-2 år	4.1	Elastiske fuger	kr. 10.000				Prioritet 1
		4.2	Solafskærmning	kr. 10.000				Ny bygning + rokade
		8.1	Ny tagbelægning	kr. 375.000				kr. 16.000.000
8.2		Understrykning af tag	kr. 10.000				Prioritet 4	
8.3		Utæthed ved ovenlys / UN	kr. 20.000				Akustik fællessal	
11.2		Ekstra varmekilde	kr. 10.000				kr. 200.000	
		SUM	kr. 435.000	kr. 0	kr. 0	kr. 16.300.000		
3-5 år	3.1	Sålbænke og murrep.	kr. 10.000				Prioritet ?	
	6.1	Gulv skiftes		kr. 50.000			Ny asfaltbelægning	
	8.5	Ny tagbelægning	kr. 125.000				kr. 600.000	
	12.1	Automatisk døråbning		kr. 50.000				
		SUM	kr. 135.000	kr. 100.000	kr. 0	kr. 600.000		
6-10 år			kr. 0	kr. 0	kr. 0			
11-15 år			kr. 0	kr. 0	kr. 0			
	14.1	2 x HC-lifte			kr. 60.000			
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 615.000	kr. 100.000	kr. 60.000	kr. 16.900.000		
		SUM for hele lokationen	kr. 775.000					



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
V. Hornum	Straks	3.1	Skorsten omfuges	kr. 10.000			
		3.3	Facadeplade udskiftes	kr. 2.000			
		4.1	Nye sålbænke og fuger	kr. 10.000			
		5.1	Transport af lyd fra møderum / UN		kr. 10.000		
		13.1	Udsug emhætter / UN	kr. 10.000			
		SUM		kr. 32.000	kr. 10.000	kr. 0	
	0-2 år	1.1	Sokkelskade	kr. 2.000			
1.2		Musiklokale, støttevæg mv.			kr. 400.000		<i>Er medtaget i vedligeholdelse</i>
3.5		Omfugning	kr. 5.000				Prioritet 4
4.4		Solfilm på vinduer	kr. 3.000				Akustik
13.2		Etablering af ventilationsanlæg				kr. 1.560.000	kr. 100.000
	SUM		kr. 10.000	kr. 0	kr. 1.960.000	kr. 100.000	
3-5 år	3.2	Gaslager nedlægges	kr. 20.000				Prioritet 2
	3.6	Revner i vægge	kr. 10.000				Musikhus + samlingslokale
	4.2	Nye vinduer	kr. 25.000				kr. 6.000.000
							Prioritet 3
							Udv. belægninger
	SUM		kr. 55.000	kr. 0	kr. 0	kr. 200.000	
6-10 år	3.4	Ommuring ved bjælkevederlag			kr. 15.000		
	4.3	Nye sålbænke og fuger	kr. 5.000				
		SUM	kr. 5.000	kr. 15.000	kr. 0		
11-15 år			kr. 0	kr. 0	kr. 0		
	14.xx	HC-forhold				kr. 170.000	
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 102.000	kr. 25.000	kr. 2.130.000		kr. 6.410.000
		SUM for hele lokationen	kr. 2.257.000				



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker
Ullits	Straks	2.1	Gulvtæpper fjernes		kr. 2.000		
		2.2	Udluftningsriste	kr. 10.000			
		7.1	Gelænder udskiftes		kr. 40.000		
		11.1	Nedløb tilsluttes brønd	kr. 5.000			
		13.3	Processudsugning defekt / UN		kr. 10.000		
			SUM		kr. 15.000	kr. 52.000	kr. 0
	0-2 år	1.2	Ny trappe + reparation murværk	kr. 25.000			Prioritet 1 Udendørs læringsrum kr. 120.000
1.3	Sokkelskade	kr. 40.000					
4.1, 2, 4, 5	Solfilm på flere vinduer	kr. 40.000					
4.6	Dørpumpe monteres		kr. 5.000				
5.2	Akustik regulering		kr. 20.000				
8.1	Utæthed ved ovenlys	kr. 20.000					
8.2	Dampbuler udbedres	kr. 80.000					
11.2	Større radiator		kr. 18.000				
12.1	Belysning udskiftes		kr. 60.000				
13.1 - 13.4	Lysstyres udsugning		kr. 21.000				
	SUM		kr. 205.000	kr. 124.000	kr. 0	kr. 120.000	
3-5 år	1.4	Sokkelskade	kr. 5.000			Prioritet 2 Ændring af køkken, LBO kr. 150.000	
	3.1	Rustet stål i murværk fjernes	kr. 20.000				
	4.3	Nyt indgangsparti	kr. 20.000			Prioritet 3 Mobilvægge kr. 100.000	
	5.1	Nye lofter			kr. 200.000		
	6.2	Gulv udskiftes		kr. 15.000			
	13.2	Nyt ventilationsanlæg			kr. 340.000		
	SUM		kr. 45.000	kr. 15.000	kr. 540.000	kr. 250.000	
6-10 år	1.1	Trappe- og sokkelskade	kr. 5.000			Prioritet 4 Nye vinduer, LBO kr. 50.000	
	11.3	Varmestyring justeres		kr. 25.000			
		SUM	kr. 5.000	kr. 25.000	kr. 0		kr. 50.000
11-15 år	6.1	Gulv udskiftes		kr. 20.000			
		SUM	kr. 0	kr. 20.000	kr. 0		
	14.xx	HC-forhold			kr. 170.000		
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 270.000	kr. 236.000	kr. 710.000	kr. 420.000	
		SUM for hele lokationen	kr. 1.216.000				



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker	
Toppedal, Vindblæs	Straks	1.2	Ny kælderskakt	kr. 150.000				
		8.2	Maling af stern og træværk	kr. 50.000				
		8.3	Tagsten omlægges	kr. 5.000				
		11.1	Zinkafdækning	kr. 10.000				
			SUM	kr. 215.000	kr. 0	kr. 0		
	0-2 år	1.1	Sokkelpuds ved terrassedøre	kr. 25.000				Prioritet 3 Akustikregulering SFO kr. 40.000
		3.1	Revner i murværk	kr. 15.000				
3.2		Revne i væg		kr. 5.000				
3.3		Mørtelfuger	kr. 10.000					
4.2		Ny mobil lyd væg			kr. 150.000			
4.3		Elastiske fuger	kr. 50.000					
6.2	Svejsning af gulvfuge			kr. 2.000				
13.1	Ventilation				kr. 1.200.000			
		SUM	kr. 100.000	kr. 7.000	kr. 1.350.000	kr. 40.000		
3-5 år	4.4	Ny dør	kr. 10.000				Prioritet 1 Nybygning, fra Brøndum kr. 42.000.000 Prioritet 4 Nybyg. Kontor, møde, garderobe mv. kr. 1.600.000 kr. 43.600.000	
	4.5	Nye vinduer	kr. 15.000					
	5.1	Nyt loft			kr. 250.000			
	5.2	Nyt loft	kr. 15.000					
	6.1	Nyt gulv			kr. 150.000			
	8.1	Nyt tag	kr. 225.000					
12.1	Ny belysning			kr. 300.000				
		SUM	kr. 265.000	kr. 0	kr. 700.000	kr. 43.600.000		
6-10 år							Prioritet 2 Nyt væksthus kr. 1.600.000 kr. 1.600.000	
			SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0		
11-15 år	4.1	Nye vinduer	kr. 200.000					
		SUM	kr. 200.000	kr. 0	kr. 0			
	14.xx	HC-forhold				kr. 195.000		
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 780.000	kr. 7.000	kr. 2.245.000		kr. 45.240.000	
		SUM for hele lokationen	kr. 3.032.000					



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Skolen/LBO	Ansvarlig Forvaltningen	Skolens prioriterede ønsker	
Toppedal, Brøndum	Straks	4.7	Undersøgelse af indeklima, lugtgener		kr. 20.000			
		5.3	Vandskade og skimmel		kr. 10.000			
		6.3	Sætningsskader i gulve, v. gulvvarme			kr. 200.000		
			SUM	kr. 0	kr. 30.000	kr. 200.000		
	0-2 år	1.1	Afvandingsrist tilkoblet dræn				kr. 350.000	
		1.3, 4, 6	Sokkelskader	kr. 90.000				
		1.5	Sætningsskader	kr. 10.000				
		3.2 - 3.3	Udbedring af murværk	kr. 30.000				
3.4		Mørtelfuger	kr. 100.000					
3.5		Omfugning skorsten	kr. 50.000					
4.3		Elastiske fuger	kr. 200.000					
6.2		Gulvfuge		kr. 5.000				
6.4, 5, 7		Nye gulve				kr. 275.000		
6.8		Nyt inventar, skolekøkken				kr. 700.000		
8.2		Nyt tag + delvis konstruktion	kr. 3.000.000					
8.3		Ny træbeklædning, gl. skole	kr. 700.000					
11.1		Installation afproppes			kr. 10.000			
13.1	Mekanisk udsugning	kr. 10.000						
13.2 - 13.3	Ventilation				kr. 1.920.000			
		SUM	kr. 4.190.000	kr. 15.000	kr. 3.245.000			
3-5 år	1.2	Revner i fundament	kr. 100.000					
	1.7	Renovering cykelskur			kr. 200.000		Prioritet 1	
	2.1	Fugt og skimmel i kælder			kr. 200.000		Flytning af undervisning, nedrivning	
	3.6	Facaderenovering gl. skole	kr. 500.000				kr. 1.000.000	
	4.1	Terrassedøre udskiftes	kr. 50.000					
	4.2, 4, 5, 6	Nye vinduer	kr. 1.000.000				Prioritet 2	
	8.1	Tagrender og nedløb	kr. 300.000				Faglokaler samles + 3 rum til 2 kr. 4.000.000	
	12.2 - 12.3	Ny belysning			kr. 120.000			
	5.2 - 5.4	Nye lofter			kr. 315.000		Prioritet 3	
	6.9	Nyt gulv			kr. 150.000		Omdisponering fysik + personalerum kr. 500.000	
		SUM	kr. 1.950.000	kr. 0	kr. 985.000	kr. 5.500.000		
6-10 år	3.1	Revne i væg		kr. 3.000				
	5.1	Nyt loft			kr. 400.000			
	6.1 - 6.6	Nye gulve		kr. 95.000				
	12.1	Ny belysning			kr. 600.000			
		SUM	kr. 0	kr. 98.000	kr. 1.000.000			
11-15 år	6.10	Nyt gulv	kr. 50.000					
		SUM	kr. 50.000	kr. 0	kr. 0			
	14.xx	HC-forhold			kr. 160.000			
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 6.190.000	kr. 143.000	kr. 5.590.000		kr. 5.500.000	
		SUM for hele lokationen	kr. 11.923.000					



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Børnehaven	Ansvarlig Forvaltningen	Børnehavens prioriterede ønsker	
Bakgården	Straks	3.1	Reparation af mørtelfuger	kr. 2.000				
		4.2	Elastiske fuger	kr. 1.000				
			SUM	kr. 3.000	kr. 0	kr. 0		
	0-2 år	3.2	Reparation af mørtelfuger i gavl	kr. 10.000				
		3.5	Rådne brædder udskiftes	kr. 50.000				
		4.3	Solfilm på vinduer		kr. 12.000			
		4.4	Zinkindsud	kr. 5.000				
6.1		Gulv er kold		kr. 10.000				
8.1		Utæt tagrende	kr. 5.000					
8.2		Maling af udhæng og gavle	kr. 25.000					
8.3	Altan fjernes mv.	kr. 70.000						
11.1	Håndvask		kr. 25.000					
11.2	Styring af gulvvarme	kr. 50.000						
13.1	Ventilation	kr. 36.000						
13.2	Fugt ved ventilation	kr. 10.000						
		SUM	kr. 261.000	kr. 47.000	kr. 0			
3-5 år	1.2	Revner i sokkel	kr. 10.000				Prioritet 1	
	3.3	Reparation af murværk	kr. 5.000				Nyt teknikrum mv. kr. 1.600.000	
	3.4	Reparation af murværk	kr. 5.000				Prioritet 2 Udetoilet mv. kr. 180.000	
	4.1	Ny dør (Opfugtet)	kr. 10.000				Prioritet 3 Loft skiftes kr. 45.000	
		SUM	kr. 30.000	kr. 0	kr. 0	kr. 1.825.000		
6-10 år			SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0		
11-15 år	1.1	Repos udskiftes			kr. 50.000			
			SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 50.000		
	14.xx	HC-forhold			kr. 160.000			
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 294.000	kr. 47.000	kr. 210.000		kr. 1.825.000	
		SUM for hele lokationen	kr. 551.000					



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Børnehaven	Ansvarlig Forvaltningen	Børnehavens prioriterede ønsker
Mejsevej	Straks	6.1, 3, 4	Skift/reparation af gulve		kr. 8.000		
			SUM	kr. 0	kr. 8.000	kr. 0	
	0-2 år	1.1 3.1 3.3 5.2 5.3 13.1 13.2	Nyt hegn ved legeplads (Delvis) Dørhul tilmures Udluftningsrist i væg Fugt i loft, (UN) Fugt ved ovenlys, (UN) Mekanisk udsugning Ventilation i gl. bygning	kr. 5.000 kr. 10.000	kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 15.000	kr. 100.000 kr. 600.000	Prioritet 1 Skur til hjælpemidler kr. 120.000
			SUM	kr. 15.000	kr. 35.000	kr. 700.000	kr. 120.000
	3-5 år	3.2 5.1	Udvendigt træværk males Nyt loft	kr. 30.000	kr. 10.000		Prioritet 2 Legeplads kr. 400.000
			SUM	kr. 30.000	kr. 10.000	kr. 0	Prioritet 3 Udetoilet kr. 100.000
			SUM	kr. 30.000	kr. 10.000	kr. 0	kr. 500.000
6-10 år						Prioritet 4 Lofter og gulve kr. 100.000	
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	Prioritet 5 Klatrevæg med madras kr. 25.000	
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	kr. 125.000	
11-15 år	6.2		Gulv skiftes Nye radiatorer		kr. 10.000 kr. 20.000		
		SUM	kr. 0	kr. 30.000	kr. 0		
	14.1		Opstrikning og skilte HC-parkering			kr. 20.000	
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 45.000	kr. 83.000	kr. 720.000		kr. 745.000
		SUM for hele lokationen	kr. 848.000				



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Børnehaven	Ansvarlig Forvaltningen	Børnehavens prioriterede ønsker
Troldehøj	Straks	8.1	Utæt tagrende ved overdækning	kr. 5.000			
			SUM	kr. 5.000	kr. 0	kr. 0	
	0-2 år	3.1 3.2 3.3	Murværk udskiftes Nye fuger i murværk Udeskur, rådne brædder og maling	kr. 10.000 kr. 20.000 kr. 20.000			
			SUM	kr. 50.000	kr. 0	kr. 0	
	3-5 år						Prioritet 1 Nyt køkken kr. 100.000
			SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0	kr. 100.000
	6-10 år	6.1	Nyt gulv		kr. 10.000		
		SUM	kr. 0	kr. 10.000	kr. 0		
11-15 år							
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0		
	14.xx	HC-forhold				kr. 70.000	
		SUM for 'ansvarlig'		kr. 55.000	kr. 10.000	kr. 70.000	kr. 100.000
		SUM for hele lokationen		kr. 135.000			



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Børnehaven	Ansvarlig Forvaltningen	Børnehavens prioriterede ønsker
Højgården	Straks	3.1	Sålbænke	kr. 12.000			Prioritet 1 Solfilm på vinduer kr. 20.000
		3.2	Rep. af murværk	kr. 2.000			
		3.4	Algerens af stern	kr. 1.500			
		4.2	Elastiske fuger	kr. 10.000			
		4.3	Rep. af mur ved dør, entre/garderobe		kr. 2.000		
		8.1	Afrensning af tag på skur	kr. 5.000			
		SUM	kr. 30.500	kr. 2.000	kr. 0	kr. 20.000	
0-2 år	0-2 år	1.4	Sokkelpuds	kr. 1.500			Prioritet 2 Gulvvarme på bh-stue kr. 85.000 Prioritet ? Værksted m. cykelskur kr. 475.000
		2.1	Gulvvarme i vuggestue	kr. 75.000			
		3.3	Omfugning	kr. 25.000			
		3.5	Malerbehandling cykel-/depotskur	kr. 5.000			
		6.1	Korkgulv udskiftes		kr. 4.000		
		8.2	Rep. af tagedløb	kr. 1.000			
		SUM	kr. 107.500	kr. 4.000	kr. 0	kr. 560.000	
3-5 år	3-5 år	1.1	Ny asfaltbelægning			kr. 180.000	
		1.2	Nyt hegn/plankeværk			kr. 60.000	
		2.3	Gulvrevne ved gl. sokkel indv.		kr. 2.000		
		5.1	Loft teknik/rengøring		kr. 6.000		
		SUM	kr. 0	kr. 8.000	kr. 240.000		
6-10 år	6-10 år						
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0		
11-15 år	11-15 år						
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0		
	12.xx	HC-forhold				kr. 60.000	
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 138.000	kr. 14.000	kr. 300.000		kr. 580.000
		SUM for hele lokationen	kr. 452.000				



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Børnehaven	Ansvarlig Forvaltningen	Børnehavens prioriterede ønsker
Valhalla	Straks	1.3	Friholdelse af sokkel	kr. 20.000			Prioritet 1 (pos 1.2) Nyt trådhegn kr. 200.000
		3.3	Vinyl udbedres		kr. 2.000		
		3.4	Huller i væg lukkes		kr. 2.500		
		4.1	Elastiske fuger	kr. 10.000			
		4.2	Skydedør væksthud	kr. 2.500			
		4.5	Dør udbedres	kr. 2.000			
		4.6	Rep. Af bundstykke	kr. 2.000			
		5.1	Udbedring af dampspærre		kr. 3.000		
		6.1	Udbedring af svejsning		kr. 2.000		
		6.4	Tætning mod dørtrin		kr. 2.000		
		6.5	Udbedring af gummifodliste		kr. 2.500		
		6.6	Løs sokkelklinke		kr. 2.000		
		8.2	Tagrende	kr. 2.500			
		11.1	Teknisk isolering		kr. 5.000		
		11.2	Utæthed/tæring	kr. 2.000			
12.1	Loftdåser monteres		kr. 3.000				
12.2	Trykkontakt		kr. 1.000				
		SUM	kr. 41.000	kr. 25.000	kr. 0	kr. 200.000,00	
	0-2 år	1.1	Ny asfalt			kr. 60.000	
		3.1	Maling af udvendigt træværk	kr. 45.000			
		3.2	Maling af indvendige vægge		kr. 12.000		
		4.3	Ny dør i udelegetøjsrum		kr. 8.000		
		4.4	Dørblad udskiftes		kr. 4.000		
		6.2	Gulvbelægning skiftes		kr. 20.000		
		8.1	Evt. huller i tagpap, (UN)	kr. 7.500			
		SUM	kr. 52.500	kr. 44.000	kr. 60.000		
	3-5 år	6.3	Gulvbelægning skiftes		kr. 21.000		
		SUM	kr. 0	kr. 21.000	kr. 0		
	6-10 år			kr. 0	kr. 0	kr. 0	
	11-15 år			kr. 0	kr. 0	kr. 0	
		14.1	HC-parkering			kr. 3.000	
			SUM for 'ansvarlig'	kr. 93.500	kr. 90.000	kr. 63.000	kr. 200.000
			SUM for hele lokationen	kr. 246.500			



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Børnehaven	Ansvarlig Forvaltningen	Børnehavens prioriterede ønsker
Bakkegården	Straks	1.5	Udskiftning af trådhegn			kr. 75.000	Prioritet 3 (pos 1.2) Udeadgang til wc kr. 25.000
		1.6	Løs sokkelpuds	kr. 5.000			
		3.1	Skadet tegloverligger	kr. 5.000			
		3.4	Udvendig murrep.	kr. 5.000			
		4.1	Manglende dørstop		kr. 5.000		
		4.3	Branddør til depot		kr. 10.000		
		4.4	Ødelagt tætningsliste		kr. 2.000		
		4.5	Elastiske fuger	kr. 10.000			
		6.2	Fodlister udskiftes		kr. 5.000		
		6.3	Defekte samlinger i gummigulv		kr. 10.000		
		8.1	Afrensning alger/mos	kr. 5.000			
		11.1	Teknisk isolering		kr. 2.000		
		11.2	Vandvarmer defekt		kr. 12.000		
		12.1	Defekt loftudtag		kr. 2.000		
		12.2	Lamper udskiftes		kr. 5.000		
13.2	Ventilation støjer, (UN)	kr. 10.000					
		SUM	kr. 40.000	kr. 53.000	kr. 75.000	kr. 25.000	
	0-2 år	1.4	Udvidelse af p-plads			kr. 125.000	Prioritet 1 (pos 1.1) Nyt depot kr. 500.000 Prioritet 2 (pos 2.1) Gulvvarme i 2 stuer kr. 200.000 Prioritet 4 (pos 5.1) Nye lofter kr. 700.000
		3.2	Indvendig murrep.		kr. 10.000		
		3.3	Omfugning	kr. 6.000			
		4.2	Skadet dørblad		kr. 4.000		
		6.1	Udskiftning af gulvbelægning		kr. 25.000		
		8.2	Gavlbeklædning udtørret	kr. 10.000			
		8.3	Malerbehandling træværk	kr. 10.000			
		9.1	Udbedring af isolering efter mår	kr. 25.000			
		13.1	Ventilation mangler	kr. 40.000			
		SUM	kr. 91.000	kr. 39.000	kr. 125.000	kr. 1.400.000	
	3-5 år	1.3	Ny asfaltbelægning			kr. 210.000	
		8.4	Udskiftning af tagdækning	kr. 300.000			
		8.5	Sætning i tag	kr. 75.000			
		10.1	Nye toiletter			kr. 120.000	
		SUM	kr. 375.000	kr. 0	kr. 330.000		
	6-10 år						
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0		
	11-15 år						
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0		
		14.1	HC-parkering			kr. 2.500	
			SUM for 'ansvarlig'	kr. 506.000	kr. 92.000	kr. 532.500	kr. 1.425.000
			SUM for hele lokationen	kr. 1.130.500			



Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig Ejendomscenteret	Ansvarlig Børnehaven	Ansvarlig Forvaltningen	Børnehavens prioriterede ønsker
Markvænget	Straks	3.1	Udvendig murrep.	kr. 5.000			Prioritet 1 (pos 1.1) Nyt cykelskur/depot kr. 300.000
		3.2	Vægflise defekt		kr. 3.000		
		4.1	Elastiske fuger	kr. 10.000			
		5.1	Loft udbedres		kr. 5.000		
		6.1	Ny gulvbelægning		kr. 5.000		
		6.2	Fodliste udbedres		kr. 2.500		
			SUM	kr. 15.000	kr. 15.500	kr. 0	kr. 300.000
	0-2 år						
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0		
	3-5 år						
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0		
	6-10 år						
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0		
	11-15 år						
		SUM	kr. 0	kr. 0	kr. 0		
	14.1		HC-parkering			kr. 5.000	
			SUM for 'ansvarlig'	kr. 15.000	kr. 15.500	kr. 5.000	kr. 300.000
			SUM for hele lokationen	kr. 35.500			

Lokation	Periode	Rapport	Opgave	Ansvarlig	Ansvarlig	Ansvarlig	Børnehavens prioriterede ønsker
				Ejendomscenteret	Børnehaven	Forvaltningen	
Sneglehuset	Straks	6.1	Gulv limes		kr. 1.000		
		6.3	Ny gulvskinne		kr. 2.000		
			SUM	kr. 0	kr. 3.000	kr. 0	
	0-2 år	3.3	Tegloverligger skiftes	kr. 10.000			Prioritet 1
		3.4	Hul i væg lukkes		kr. 3.000		Læringsrum
		3.5	Reparation af murværk	kr. 5.000			kr. 600.000
		4.1	Vindue udskiftes	kr. 7.000			
		4.2	Elastiske fuger skiftes	kr. 2.000			Prioritet 4 (Pkt. 1.1)
6.2		Diverse fliserep.		kr. 5.000		Udendørs fliser	
6.4		Svejsning af gulvfuger		kr. 2.000		kr. 10.000	
8.1		Forankring af tag			kr. 100.000		
11.1	Gulvvarme undersøges, (UN)		kr. 10.000				
13.1	Ventilation i grupperum	kr. 40.000					
		SUM	kr. 64.000	kr. 20.000	kr. 100.000	kr. 610.000	
3-5 år	3.1	Revne i murværk	kr. 5.000			Prioritet 2	
	5.1	Reparation af loft		kr. 20.000		Køkken	
		SUM	kr. 5.000	kr. 20.000	kr. 0	Prioritet 3 (Pkt. 12.1)	
						Belysning	
						kr. 250.000	
		SUM	kr. 5.000	kr. 20.000	kr. 0	kr. 350.000	
6-10 år	6.5	Gulv udskiftes		kr. 15.000			
		SUM	kr. 0	kr. 15.000	kr. 0		
11-15 år	3.2	Murværk omfuges	kr. 20.000				
	4.3	Udvendige døre og vinduer	kr. 350.000				
		SUM	kr. 370.000	kr. 0	kr. 0		
	14.1	HC-toilet			kr. 20.000		
		SUM for 'ansvarlig'	kr. 439.000	kr. 58.000	kr. 120.000	kr. 960.000	
		SUM for hele lokationen	kr. 617.000				